

**АКТ**  
**загального огляду жилого будинку,**  
**розташованого за адресою: вул. Вишгородська,10**

Войцещук О.М

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового  
фонду Оболонського району м. Києва»,  
**ОД-506**  
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера  
Сахно С.М., інженера 1-ї категорії Кириченко М.С., майстра  
техдільниці Войцещук О.М

з 11.03.2025р.  
(дата початку огляду)

по 12.03.2025р.  
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Вишгородська, 10 і  
встановила таке:

**1.** Житловий будинок, загальна площа якого становить 3717,7 кв. м,  
кількість квартир –108 штук.

На прибудинковій території розміщуються 1 дитячий майданчик  
(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 10 по вул. Вишгородська комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі, спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

| № з/п | Найменування елемента (конструкції) будинку | Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку | Примітка |
|-------|---|--|----------|
| 1     | Фундаменти                                  | В задовільному стані                                       |          |
| 2     | Фасади                                      | Потребує поточного ремонту                                 |          |
| 3     | Стіни                                       | В задовільному стані                                       |          |
| 4     | Герметизовані стики                         |  |          |
| 5     | Підлога                                     | В задовільному стані                                       |          |
| 6     | Покрівля                                    | Потребує капітального ремонту                              |          |
| 7     | Водостоки                                   | Потребує капітального ремонту                              |          |

