

А К Т
осіннього огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Оболонський, 5

Мундир Н.М.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера
Багінської М.С., інженера 1 категорії Подбельцевої С.Г., майстра техдільниці
Мундир Н.М.

01 .09.2022р.
(дата початку огляду)

01.09.2022р.
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Оболонський, 5
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 9382 кв. м, кількість
квартир – 180 штук.

На прибудинковій території розміщуються

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду житлового будинку № 5 на просп. Оболонському
комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та
внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	Потребують поточного ремонту	
4	Герметизація стиків	Потребують поточного ремонту	

5	Підлога	потребує поточного ремонту	
6	Покрівля	В задовільному технічному стані	
7	Водостоки	Потребують капітального ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	Потребують поточного ремонту (10.2019-заварено)	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	Потребує відновлення водопостачання	
12	Вікна	Потребують заміни	
13	Двері	Потребують заміни	
14	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту 1-3 під	
15	Козирки вхідних груп	Потребують поточного ремонту	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує поточного ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	Потребує поточного ремонту (капітальний 2020р.)	
19	Системи гарячого водопостачання	Потребує поточного ремонту(капітальний 2020р.)	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребує поточного ремонту(капітальний 2020)	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	-	
23	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	-	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку на просп. Оболонському, 5,- задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в осінній період 2022року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії:

Головний інженер ОД-503



Багінська М.С.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії

A blue ink signature, likely belonging to S.G. Podbelytseva, written over a horizontal line.

Подбельцева С.Г.

Майстер техдільниці

A blue ink signature, likely belonging to N.M. Mundir, written over a horizontal line.

Мундир Н.М.

Дата огляду 01.09.2022р.