



«Затверджую»
Начальник ОД-508
Г.М.Паламарчук

А К Т *221*

**Загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вулиці Квітки Цісик,40-Б**

Ходос Н.І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-508
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчук С.А., провідного інженера Терещенко В.М. майстра тех.дільниці Ходос Н.І.

з 22.04.2019р.
(дата початку огляду)

по 22.04.2019р.
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: Вулиця Квітки Цісик 40-Б

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 135,8 кв. м, кількість квартир – 4 штук.

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 40-Б по вулиці Квітки Цісик комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, системи ,каналізації, , електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

| № з/п | Найменування елемента (конструкції) будинку | Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку | Примітка |
|-------|---|--|----------|
| 1 | Фундаменти | В задовільному стані . | |
| 2 | Фасади | В задовільному стані . | |
| 3 | Стіни | В задовільному стані . | |
| 4 | Покрівля | В задовільному стані . | |

| | | | |
|---|---|------------------------|--|
| 5 | Системи центрального опалення | В задовільному стані . | |
| 6 | Системи гарячого водопостачання | _____ | |
| 7 | Системи холодного водопостачання і каналізації | В задовільному стані . | |
| 8 | Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття) | В задовільному стані . | |

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вулиці Квітки Цісик 40-Б – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-осінній період 2019 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-508 _____ Шевчук С.А.

Члени комісії: провідний інженер _____ Терещенко В.М.

майстер тех..дільниці _____ Ходос Н.І.

Дата огляду « 22 » Квітня 2019 р.