


	опалення		
18	Системи гарячого водопостачання	Потребує ремонту	
19	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребує ремонту	
20	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані	
21	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	-	

Висновки комісії: _____

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-504  Шепельський С.М.

Члени комісії: заступник начальника ОД-504  Власенко Т.О.

інженер I-ї категорії ОД-504  Гуменюк А.В.



Дата огляду « 24 » 03 2020 р.

		етапі	
4	Герметизовані стики	Потребують ремонту	
5	Підлога	в задовільному етапі	
6	Покрівля	в задовільному етапі	
7	Водостоки	в задовільному етапі	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	в задовільному етапі	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	в задовільному етапі	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	Потребують ремонту камери	
11	Вікна	в задовільному етапі	
12	Двері	в задовільному етапі	
13	Вхідні групи	Потребують ремонту	
14	Козирки вхідних груп	в задовільному етапі	
15	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	LED освітлення відновити (розпрацюю)	
16	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Грають в наступному етапі	
17	Системи центрального	Потребують ремонту	

А К Т

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: в. Озерна, 12

Несичева Т. І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., інженера
1-ї категорії Гуменюк А.В.,

з 23.03.2017
(дата початку огляду)

по 24.03.2017
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: в. Озерна, 12

і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 13035,40 кв. м,
кількість квартир – 216 штук.

На прибудинковій території розміщуються

детський майданчик
(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 12 по в. Озерній
Озерній комісія перевірила стан несучих та огорожувальних
конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна,
двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі,
спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	в задовільному стані	
2	Фасади	в задовільному стані	
3	Стіни	в задовільному стані	