

	опалення		
18	Системи гарячого водопостачання	<i>до задовільного стану</i>	
19	Системи холодного водопостачання і каналізації	<i>до задовільного стану</i>	
20	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	<i>до задовільного стану</i>	
21	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	—	

Висновки комісії: поставити будинок № 37-а по
просп. Об'єднань по вулиці до експлуатації
в даний період / готовий

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-504 Шепельський С.М.

Члени комісії: заступник начальника ОД-504 Власенко Т.О.

інженер I-ї категорії ОД-504 Гуменюк А.В.



Дата огляду « 12 » 03 2020 р.

4	Герметизовані стики	Потребують ремонтну	
5	Підлога	Потребує ремонтну	
6	Покрівля	Потребує ремонтну	
7	Водостоки	Потребують ремонтну	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують ремонтну	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	в задовільному стані	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	в задовільному стані	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	в задовільному стані	
11	Вікна	в задовільному стані	
12	Двері	в задовільному стані	
13	Вхідні групи	Потребує ремонтну 1 т.г.	
14	Козирки вхідних груп	Потребують ремонтну	
15	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує ремонтну освітлення	
16	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Трапляються в напор- тному стані	
17	Системи центрального	в задовільному стані	

А К Т

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: проект. Оболонський, 34-а

Годровишак Н.А.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

ОД-504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., інженера
1-ї категорії Гуменюк А.В.,

з 11.03.20р.
(дата початку огляду)

по 12.03.20р.
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: проект. Оболонський,
34-а

і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 4907,20 кв. м,
кількість квартир – 72 штук.

На прибудинковій території розміщуються

спортивний майданчик
(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 34а по проект
Оболонському комісія перевірила стан несучих та огорожувальних
конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна,
двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі,
спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	в задовільному стані	
2	Фасади	в задовільному стані	
3	Стіни	в задовільному стані	