

23	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	-	
----	--	---	--


Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по просп. Оболонському, 7-Б - задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняний період 2020 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації житлового будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-503

Заступник начальника по благоустрою

Майстер техдільниці



Багінська М.С.

Кузнецова Н.В.

Мундир Н.М.

Дата огляду 17.03.2020р.

4	Герметизація стиків	Потребують поточного ремонту	
5	Підлога	потребує поточного ремонту	
6	Покрівля	В задовільному стані	
7	Водостоки	Потребують поточного часткового ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Сходові клітини 1-6 під. потребують косметичного ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	Ганки вхідних груп потребують поточного ремонту	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	Потребують часткового поточного ремонту	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	Потребує відновлення водопроводу	
12	Вікна	Потребують поточного ремонту	
13	Двері	В задовільному стані	
14	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту	
15	Козирки вхідних груп	Потребують поточного ремонту	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Електрощитова потребує часткового поточного ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	Потребують поточного ремонту	
19	Системи гарячого водопостачання	потребують поточного ремонту	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребують поточного ремонту	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Відновлення огорожі бп.	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	-	

А К Т
весняного огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Оболонський, 7-Б

Мундир Н..М.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-503
(назва виконавця послуг)

Ми що нижче підписалися комісія у складі: головного інженера Багінської М.С.,
заступника начальника по благоустрю Кузнецової Н.В. майстра техдільниці
Мундир Н.М.

17.03.2020
(дата початку огляду)

17.03.2020
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Оболонський, 7-Б
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 11707,2 кв. м, кількість квартир – 216 штук.

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду житлового будинку № 7-Б по просп. Оболонському комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	Потребують поточного ремонту	