

**АКТ**  
**загального огляду жилого будинку,**  
**розташованого за адресою: Автозаводська,39.**

Ілларіонова А.О

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

**ОД-506**

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Сахно С.М.,

інженера 1-ї категорії Сопрунець В.М., майстра т.дільниці Ілларіонова А.О.

з 23.04.2020 р.  
(дата початку огляду)

по 24.04.2020 р.  
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Автозаводська,39 і встановила таке:

**1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7328,2 кв. м, кількість квартир - 96 штук.**

На прибудинковій території розміщуються 1 дитячий майданчик (перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 39 по вул. Автозаводська комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі, спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:


№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	потребують поточного ремонту	
5	Підлога	потребує поточного ремонту	
6	Покрівля	В задовільному стані	

7	Водостоки	Потребують поточного часткового ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	В задовільному стані	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і ганок)	В задовільному стані	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	Потребують часткового ремонту стовбури, та заміни клапанів	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	Потребують поточного ремонту 1-2 під.	
11	Вікна	В задовільному стані	
12	Двері	Потребують часткового ремонту	
13	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту 1-2 під.	
14	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
15	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове)	Електрощитові потребують часткового поточного ремонту	
16	Ліфти (машинні приміщення, двері)	Працюють в паспортному режимі	
17	Системи центрального опалення	В задовільному стані	
18	Системи гарячого водопостачання	потребують поточного ремонту	
19	Системи холодного водопостачання і каналізації	потребують поточного ремонту	
20	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	потребує поточного ремонту	
21	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	В задовільному стані	

**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку по вул. Автозаводська, 39, та дитячого майданчика - задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2020 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-506  Сахно С.М.

Члени комісії: інженер 1-ї категорії  Сопрунець В.М.

майстер тех. дільниці  Ілларіонова А.О.

Дата огляду « \_\_\_\_ »

2020 р.