



«Затверджую»
Начальник ОД-508
І.М.Паламарчук

А К Т № 4014
загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Вишгородська, 150-А

Зубенко Ю.А.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-508
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчука С.А., майстра техдільниці Зубенко Ю.А., майстра техдільниці Богуш Н.В.

з 10.10.2020р.
(дата початку огляду)

по 23.10.2020р.
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Вишгородська, 150-А
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 131,8 кв. м, кількість квартир – 3 шт., поверхів – 1.

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 150-А по вул. Вишгородській комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, системи каналізації, електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Покрівля	В задовільному стані	

5	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані	
---	--	----------------------	--

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вул. Вишгородській, 150-А – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації у осінньо-зимовий період 2020-2021 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-508



Шевчук С.А.

Члени комісії: майстер технічної дільниці



Зубенко Ю.А.

майстер технічної дільниці



Богуш Н.В.