

**А К Т**  
**загального огляду жилого будинку,**  
**розташованого за адресою: вул. Полярна,8Є**

Ємельянова В.І.  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» ОД-507  
(назва виконавця послуг)

Комісія у складі: головного інженера Тіщенко В.П., заступника начальника з благоустрою Козлової Л.В., інженера з організації експлуатації та ремонту I категорії Костюченко Є.О., майстра техдільниці Ємельянова В.І.

з 15.04. 2020р.  
(дата початку огляду)

по 15.05.2020р.  
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Полярна,8Є  
і встановила таке:

**1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 18829 кв. м, кількість квартир – 234 штук.**

На прибудинковій території розміщуються 1 дитячий майданчик, майданчик для стоянок машин, лави для відпочинку, урни

(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 8Є по вул. Полярній комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	Потребують ремонту	
4	Герметизовані стики	В задовільному стані	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	Потребує ремонту	
7	Водостоки	Потребують очищення (зовнішні)	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують поточного ремонту	

9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	В задовільному стані, стовбури потребують частково ремонту.	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	В задовільному стані в наявності водопостачання, підлога потребує ремонту.	
11	Вікна	Дерев'яні засклені, потребують заміни.	
12	Двері	В 2-х під'їздах потрібно встановити нові двері на сходових клітинах з 1-го по 18-й пов.	
13	Вхідні групи	Потребують ремонту	
14	Козирки вхідних груп	Потребують ремонту	
15	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Електрощитові потребують капітального ремонту	
16	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
17	Системи центрального опалення	Потребують поточного ремонту	
18	Системи гарячого водопостачання	Потребують поточного ремонту	
19	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані	
17	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Асфальтне покриття та вимощення потребує асфальтування.	
18	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	В задовільному стані.	


**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку №8Є по вул. Полярній дитячого майданчику – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в осінньо-зимовий період 2020 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)


Головний інженер ОД-507

Заступник начальника з благоустрою  
Інженера з організації експлуатації та  
ремонту I категорії

Майстер техдільниці

  
В. Тіщенко

  
Л. Козлова

  
Є. Костюченко

  
В. Ємельянова

Дата огляду « 15 » 10 2020р.

