

**АКТ 1341**  
**загального огляду жилого будинку,  
розташованого за адресою: вул. Івашкевича, 6**

Левченко Н.І.

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового  
фонду Оболонського району м. Києва»,  
дільниця-506  
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Сахно С.М.,  
інженера 1-ї категорії Сопрунець В.М., майстра тех. дільниці Левченко Н.І.

з 14.04.2021р.  
(дата початку огляду)

по 14.04.2021р.  
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Івашкевича, 6 і встановила  
таке:

**1.** Житловий будинок, загальна площа якого становить 2389,3 кв. м,  
кількість квартир –35 штук.  
На прибудинковій території розміщуються 1 дитячий майданчик  
(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 6 по вул. Івашкевича,  
комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні  
та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП,  
ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі, спортивні майданчики та  
прилеглу територію.

При цьому виявлено:




№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	В задовільному стані	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	В задовільному стані	
7	Водостоки	В задовільному стані	

8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	-	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	-	
11	Вікна	Потребують заміни	
12	Двері	В задовільному стані	
13	Вхідні групи	В задовільному стані	
14	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
15	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове)	Електрообладнання в задовільному стані.	
16	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
17	Системи центрального опалення	В задовільному стані	
18	Системи гарячого водопостачання	Потребує часткового поточного ремонту	
19	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребують часткового поточного ремонту	
17	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Потребує часткового ремонту	
18	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	Знаходиться в задовільному стані, потребує дооблаштування	

**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку по вул. Івашкевича ,6, дитячих майданчик - задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2021 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер  
дільниці -506  
Члени комісії: інженер 1-ї категорії  
майстер тех.дільниці

  
Сахно С.М.  
  
Сопрунець В.М.  
  
Левченко Н.І.

Дата огляду « 14 » 04 2021 р.