

А К Т
загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Ак. Навашина,13

Вдовиченко Ж.О.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» ОД-507
(назва виконавця послуг)

Комісія у складі: головного інженера Тіщенко В.П., заступника начальника з благоустрою Козлової Л.В., інженера з організації експлуатації та ремонту I категорії Костюченко Є.О., майстра техдільниці Вдовиченко Ж.О.

з 14.04.2021р.
(дата початку огляду)

по 14.05.2021р.
(дата завершення огляду)

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6648 кв. м, кількість квартир – 236 штук.

На прибудинковій території розміщуються 2 дитячих майданчики, лави відпочинку, урни

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 13 по вул. Навашина комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	Цоколь потребує ремонту	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	В задовільному стані	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	Потребує ремонту, оголовки вентиляційних каналів потребують ремонту	
7	Водостоки	Немає	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	

10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	Немає	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	Немає	
11	Вікна	Потребують заміни	
12	Двері	В 2,3,4,5,6-ти під'їздах потрібно встановити нові двері до підвалу; 2,5 під заміна дверей на оригінал	
13	Вхідні групи	Потребують ремонту,	
14	Козирки вхідних груп	Потребують ремонту з 1-го по 6-й під	
15	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує поточного ремонту	
16	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Немає	
17	Системи центрального опалення	Потребують часткового ремонту	
18	Системи гарячого водопостачання	Потребують часткового ремонту	
19	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребують часткового ремонту	
17	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані	
18	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	Потребують заміни сучасними елементами	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку №13 по вул. Академіка Навашина дитячого майданчику – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2021 року


(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Головний інженер ОД-507

Заступник начальника з благоустрою
Інженера з організації експлуатації та
ремонту I категорії


Майстер техдільниці


Дата огляду « 14 » 05 2021р.



 В. Тіщенко

 Л. Козлова

 Є. Костюченко

 Ж. Вдовиченко