

АКТ 1505

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: Вишгородська, 36

(Шевченко О.Ю.)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Києва»,
дільниця-506
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Сахно С.М,
інженера 1-ї категорії Сопрунець В.М., майстра тед. Дільниці №4 Шевченко
О.Ю.

з 07.04.2021 р.

по 08.04.2021 р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул.Вишгородська, 36 і
встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 3249,6 кв. м,
кількість квартир - 60 штук.
2. **Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 36 на вул. Вишгородській
комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні
та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі, спортивні майданчики та
прилеглу територію.


При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	Потребують поточного часткового ремонту	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики		
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	Потребує поточного часткового ремонту	
7	Водостоки	В задовільному стані	

8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)		
11	Сміттезбірні камери (водопровід)		
12	Вікна	Потребують капітального ремонту	
13	Двері	Потребують поточного часткового ремонту	
14	Вхідні групи	Потребують капітального ремонту	
15	Козирки вхідних груп	Потребують капітального ремонту	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове)	Потребують капітального ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері)		
18	Системи центрального опалення	В задовільному стані	
19	Системи гарячого водопостачання	В задовільному стані	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)		

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку на вул.Вишгородській 36 - задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2021-2021 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер дільниці-506  Сахно С.М.

Члени комісії: інженер 1-ї категорії  Сопрунець В.М.

майстер тех.дільниці  Шевченко О.Ю.

Дата огляду « 08 » 09 2021 р.