



А К Т 1462

Загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вулиця Квітки Цісик, 28-Е

Ходос Н.І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-508
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: в. о. головного інженера
Волошиної Н.М., провідного інженера Терещенко В.М, майстра техдільниці
№5 Ходос Н.І.

з 29.04.2024
(дата початку огляду)

по 29.04.2024
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: Вулиця Квітки Цісик, 28-Е

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 85,6 кв. м, кількість квартир – 1 штука.

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 28-Е по вулиці Квітки Цісик комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, покрівлю, системи каналізації, ХВП, ЦО, електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані .	
2	Фасади	В задовільному стані .	
3	Стіни	В задовільному стані .	
4	Покрівля	В задовільному стані .	

5	Системи центрального опалення	В задовільному стані .	
6	Системи гарячого водопостачання	_____	
7	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані .	
8	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані .	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вулиці Квітки Цісик , 28-Е – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2021 р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-508  Шевчук С.А.

Члени комісії: провідний інженер  Терещенко В.М.

майстер техдільниці №5  Ходос Н.І.