



**«Затверджую»**  
**Начальник ОД-508**  
**І.М.Паламарчук**

**А К Т № 1477**

**Загального огляду жилого будинку,  
розташованого за адресою: вулиця Квітки Цісик, 61**

**Ходос Н.І.**  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,  
**ОД-508**  
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчук С.А., провідного інженера Терещенко В.М., майстра техдільниці №5 Ходос Н.І.

з 19.04.2019  
(дата початку огляду)

по 19.04.2019  
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Квітки Цісик, 61

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 211,8 кв. м, кількість квартир – 5 штук.

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 61 по вулиці Квітки Цісик комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, покрівлю, системи каналізації, ХВП, електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані .	
2	Фасади	В задовільному стані .	
3	Стіни	В задовільному стані .	
4	Покрівля	Потребує капітального ремонту.	
5	Системи центрального опалення	_____	

6	Системи гарячого водопостачання	_____	
7	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані .	
8	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані .	

**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку по вулиці Квітки Цісик, 61 – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2021 р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)


Голова комісії:

Головний інженер ОД-508



Шевчук С.А.

Члени комісії: провідний інженер



Терещенко В.М.

майстер техдільниці.№5



Ходос Н.І.