

к



«Затверджую»

Начальник ОД-508

І.М.Паламарчук

А К Т № 1497

**загального огляду жилого будинку,  
розташованого за адресою: вулиця Максименка Федора, 12**

**Ходос Н.І.**  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»  
**ОД-508**  
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчук С.А., провідного інженера Терещенко В.М., майстра техдільниці №5 Ходос Н.І.

з 20.04.2021р  
(дата початку огляду)

по 30.04.2021р  
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою вулиця Максименка Федора, 12 і встановила таке:

- 1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 2763 кв. м, кількість квартир – 34 штуки.  
На прибудинковій території розміщуються – 1 спортивний майданчик  
(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 12 по вулиці Максименка Федора комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	Потребує обштукування та ремонт фасадної плитки.	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	В задовільному стані.	

5	Підлога	В задовільному стані.	
6	Покрівля	В задовільному стані.	
7	Водостоки	В задовільному стані	
8	Сходові клітини	В задовільному стані	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттепроводи ( клапани, Стовбури, шибери )	В задовільному стані	
11	Вікна	В задовільному стані	
12	Двері	В задовільному стані	
13	Вхідні групи	В задовільному стані	
14	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
15	Електрообладнання (щитова , мережі, будинкове освітлення)	Електрообладнання в задовільному стані	
16	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	-----	
17	Система центрального опалення	В задовільному стані.	
18	Системи гарячого водопостачання	В задовільному стані.	
19	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані.	
20	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Асфальтове покриття потребує ямкового ремонту.	
21	Спортивний майданчик	В задовільному стані.	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку та спортивного майданчика по вулиці Федора Максименка ,12 - задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2021р.

(оцінка технічного стану ,висновок про готовність до експлуатації житлового будинку у наступний період)

Голова комісії :

головний інженер ОД-508  Шевчук С.А..

Члени комісії: провідний інженер  Терещенко В.М.

майстер техдільниці №5  Ходос Н.І.