



«Затверджую»
Начальник ОД-508
І.М.Паламарчук

А К Т № 1488

Загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вулиця Максименка Федора, 88/2

Ходос Н.І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»
ОД-508
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчук С.А., провідного інженера Терещенко В.М., майстра техдільниці №5 Ходос Н.І.

з 30.04.2021р
(дата початку огляду)

по 30.04.2021р
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Максименка Федора, 88/2
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 60,3 кв. м, кількість квартир – 1 штука.

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 88/2 по вулиці Максименка Федора комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ХВП, каналізації, електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані .	
2	Фасади	В задовільному стані .	
3	Стіни	В задовільному стані .	
4	Покрівля	В задовільному стані .	

5	Системи центрального опалення	_____	
6	Системи гарячого водопостачання	_____	
7	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані .	
8	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані .	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вулиці Максименка Федора ,88/2– задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2021р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії:

головний інженера ОД-508




Шевчук С.А.

Члени комісії: провідний інженер



Терещенко В.М.

майстер техдільниці №5



Ходос Н.І.