



«Затверджую»

Начальник ОД-508

І.М.Паламарчук

А К Т № 1489

**Загального огляду жилого будинку  
розташованого за адресою: вулиця Максименка Федора 9**

**Ходос Н.І.**  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»

**ОД-508**

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі головного інженера Шевчук С.А., провідного інженера Терещенко В.М., майстра техдільниці №5 Ходос Н.І.

з 30.04.2021р.  
(дата початку огляду)

по 30.04.2021р.  
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: Вулиця Максименка Федора, 9  
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 174,7 кв. м, кількість квартир – 3 штуки.

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 9 по вулиці Максименка Федора комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, покрівлю, підлогу, системи ЦО, ХВП, каналізації, електрообладнання, та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані.	
2	Фасади	В задовільному стані.	
3	Стіни	В задовільному стані.	
4	Покрівля	В задовільному стані.	

5	Системи центрального опалення	В задовільному стані.	
6	Системи гарячого водопостачання	_____	
7	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані .	
8	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані.	

**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку по вулиці Максименка Федора 9 – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2021р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

**Голова комісії:** головний інженер ОД-508  Шевчук С.А.

**Члени комісії:** провідний інженер  Терещенко В.М.

Майстер техдільниці №5  Ходос Н.І..