

АКТ 1323

загального огляду жилого будинку,  
розташованого за адресою: **Макіївська, 7.**

Ілларіонова А.О

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового  
фонду Оболонського району м. Києва»,

**ОД-506**

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Сахно С.М.,  
інженера 1-ї категорії Сопрунець В.М., майстра техдільниці  
Ілларіонова А.О.

з 22.04.2021 р. \_\_\_\_\_  
(дата початку огляду)

по 23.04.2021 р. \_\_\_\_\_  
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Макіївська, 7 і встановила  
таке:

**1.** Житловий будинок, загальна площа якого становить 15623,1 кв. м,  
кількість квартир - 248 штук.

На прибудинковій території розміщуються дитячий майданчик  
(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 7 по вул. Макіївська  
комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні  
та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП,  
ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі, спортивні майданчики та  
прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	В задовільному стані	
5	Підлога	потребує поточного ремонту	
6	Покрівля	Потребує поточного часткового ремонту	

7	Водостоки	Потребують поточного часткового ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	потребують капітального ремонту 1-7 під.	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і	В задовільному стані	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	Потребують часткового поточного ремонту	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	Потребує ремонту та відновлення водопостачання	
11	Вікна	потребують заміни 1-7 під.	
12	Двері	в задовільному стані	
13	Вхідні групи	потребують поточного ремонту	
14	Козирки вхідних груп	потребують поточного ремонту	
15	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове	потребують поточного ремонту	
16	Ліфти (машинні приміщення, двері	Працюють в паспортному режимі	
17	Системи центрального опалення	Потребують капітального ремонту	
18	Системи гарячого водопостачання	Потребують капітального ремонту	
19	Системи холодного водопостачання і каналізації	потребують капітального ремонту	
20	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані	
21	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	Потребує дооблаштування	

**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку по вул. Макіївська,7, та дитячого майданчика – задовільний, потребує дооблаштування. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно - літній період 2021 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-506 \_\_\_\_\_ Сахно С.М.

Члени комісії: інженер 1-ї категорії \_\_\_\_\_ Сопрунець В.М.

майстер техдільниці \_\_\_\_\_ Ілларіонова А.О.

Дата огляду « 23 » 04 2021 р.