



«Затверджую»
Начальник ОД-508
І.М.Паламарчук

А К Т № 1486

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вулиця Новікова-Прибоя, 14-А

Ходос Н.І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»
ОД-508
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера
Шевчук С.А., провідного інженера Терещенко В.М., майстра
техдільниці №5 Ходос Н.І.

з 30.04.2021
(дата початку огляду)

по 30.04.2021
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Новікова-Прибоя, 14-А

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 184,1 кв. м, кількість квартир – 2 штуки.

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 14-А по вулиці Новікова-Прибоя комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, системи ЦО, ХВП, каналізації, електрообладнання та прилеглу територію.


При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані .	
2	Фасади	В задовільному стані .	
3	Стіни	В задовільному стані .	
4	Покрівля	В задовільному стані .	
5	Системи центрального опалення	В задовільному стані .	


6	Системи гарячого водопостачання	_____	
7	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані .	
8	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані . Потребує зрізання аварійних дерев.	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вулиці Новікова-Прибоя, 14-А – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2021р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-508  Шевчук С.А.

Члени комісії: провідний інженер  Терещенко В.М.

майстер техдільниці №5  Ходос Н.І.