

А К Т
загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Петра Панча,11

Ємельянова В.І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» ОД-507
(назва виконавця послуг)

Комісія у складі: головного інженера Тіщенко В.П., заступника начальника з благоустрою Козлової Л.В., інженера з організації експлуатації та ремонту І категорії Костюченко Є.О., майстра техдільниці Ємельянова В.І.

з 14.04.2021р.
(дата початку огляду)

по 14.05.2021р.
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Петра Панча, 11
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7781 кв. м, кількість квартир – 109 штук.

На прибудинковій території розміщуються дитячий майданчик, спортивний майданчик, лави для відпочинку, урни для сміття

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 11 по вул. Петра Панча комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	Потребують ремонту	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	Потребує ремонту	
7	Водостоки	Потребує очищення (зовнішні)	

8	Сходові клітки, сходові марші	В задовільному стані.	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані.	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	Стовбури потребують часткового ремонту	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	Потребують часткового ремонту (підлога)	
11	Вікна	В задовільному стані.	
12	Двері	В задовільному стані	
13	Вхідні групи	В задовільному стані	
14	Козирки вхідних груп	Потребують поточного ремонту	
15	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	В задовільному стані	
16	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
17	Системи центрального опалення	Потребує поточного ремонту	
18	Системи гарячого водопостачання	Потребують часткового ремонту та заміни запірної арматури	
19	Системи холодного водопостачання і каналізації	Система ХВП в задовільному стані, каналізація потребує часткового ремонту	
17	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Потребує ремонту	
18	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	В задовільному стані.	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку №11 по вул. Петра Панча дитячого майданчику – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2021 року

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Головний інженер ОД-507

Заступник начальника з благоустрою
Інженера з організації експлуатації та
ремонтів I категорії

Майстер техдільниці

В. Тіщенко

Л. Козлова

Є. Костюченко

В.Смельянова

Дата огляду « 14 » 05 2021р.