

АКТ 1533

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Попова, 8-А

Родаченко Л.В.

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Києва»,

ОД-506

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Сахно С.М.,
інженера 1-ї категорії Сопрунець В.М., майстра техдільниці Родаченко Л.В.

з 23.04.2021р.
(дата початку огляду)

по 26.04.2021р.
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Попова, 8-А і встановила
таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 2338,8 кв. м,
кількість квартир – 54 штук.
На прибудинковій території розміщуються 0 дитячий майданчик
(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 8-А по вул. Попова,
комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні
та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі, спортивні майданчики та
прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	-	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	В задовільному стані	
7	Водостоки	-	

8	Сходові клітки, сходові марші	В задовільному стані		
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і	В задовільному стані		
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	Потребують часткового поточного ремонту		
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	В задовільному стані		
12	Вікна	В задовільному стані		
13	Двері	В задовільному стані		
14	Вхідні групи	В задовільному стані		
15	Козирки вхідних груп	В задовільному стані		
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове	Електрощитова потребує часткового поточного ремонту		
17	Ліфти (машинні приміщення, двері	Працюють в паспортному режимі		
18	Системи центрального опалення	Потребують часткового поточного ремонту		
19	Системи гарячого водопостачання	Потребують часткового поточного ремонту		
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребують часткового поточного ремонту		
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове	Потребують часткового поточного ремонту		
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	-		


Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вул. Попова, 8-А, задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2021 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)


Голова комісії: головний інженер ОД-506

 Сахно С.М.

Члени комісії: інженер 1-ї категорії

 Сопрунець В.М.

майстер техдільниці

 Родаченко Л.В.

Дата огляду « 26 » 04 2021р.