

**А К Т**  
**весняного огляду житлового будинку,**  
**розташованого за адресою: просп. Оболонський, 13**

Наконечна Г.В.  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,  
ОД-503  
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженер Багінської М.С.,  
інженера I категорії Чувілкіної Л.М., майстра техдільниці Наконечної Г.В.

06.04.2021  
(дата початку огляду)

06.04.2021  
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Оболонський, 13  
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 13375,20 кв. м, кількість квартир – 252 штуки.

На прибудинковій території розміщуються: - 1 дитячий та - 1 спортивний майданчики

(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду житлового будинку № 13 на просп. Оболонському комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий, спортивний майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	Потребують поточного ремонту	
4	Герметизація стиків	Потребують поточного ремонту	

5	Підлога	потребує поточного ремонту	
6	Покрівля	В задовільному стані	
7	Водостоки	Потребують поточного ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	потребують капітального ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	В задовільному стані (заварені завантажувальні клапани 2п- 09.04.2020р, 1п -10.04.2020р)	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	В задовільному стані	
12	Вікна	В задовільному стані	
13	Двері	В задовільному стані	
14	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту	
15	Козирки вхідних груп	В задовільному стані .	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	потребує поточного ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	В задовільному стані	
19	Системи гарячого водопостачання	В задовільному стані. Виконано заміну циркулярного трубопроводу	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	Знаходиться в задовільному стані, потребує доукомплектування .	
23	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	В задовільненому стані	

**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку на просп. Оболонському, 13, – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняний період 2021 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-503

Багінська М.С.

Члени комісії:

Інженер I категорії

Чувілкіна Л.М.

Майстер техдільниці

Наконечна Г.В.



Дата огляду 06.04.2021 року