

**А К Т**  
**загального огляду жилого будинку,**  
**розташованого за адресою: вул. Академіка Навашина, 4**

Вдовиченко Ж.О.  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»  
**ОД-507**  
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Тіщенко В.П., інженера 1-шої категорії Костюченко Є.О., майстра технічної дільниці Вдовиченко Ж.О.

з 13.09.2021р  
(дата початку огляду)  
огляду)

по 20.09.2021р.  
(дата завершення

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Академіка Навашина,4  
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 2760 кв. м, кількість квартир – 24 штук.

На прибудинковій території розміщуються урни

---

(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 4 по вул. Академіка Навашина комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	Цоколь будинку потребує ремонту	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	В задовільному стані	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	Потребує ремонту	
7	Водостоки	Потребують доукомплектації	