

А К Т
загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Бережанська,14

Тараненко Т.П.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»
ОД-507
(назва виконавця послуг)

Комісія у складі: головного інженера Тіщенко В.П., заступника начальника з благоустрою Козлової Л.В., інженера з організації експлуатації та ремонту I категорії Костюченко Є.О., майстра техдільниці Тараненко Т.П.

з 13.09. 2021р.
(дата початку огляду)

по 29.10.2021р.
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вулиця Бережанська,14
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7464,9 кв. м, кількість квартир – 111 штук.

На прибудинковій території розміщуються лави для відпочинку, урни для сміття

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 14 по вул. Бережанській комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	Потребують герметизації	
5	Підлога	Потребує поточного ремонту	
6	Покрівля	Потребує поточного ремонту	