

А К Т
загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Бережанська,18

Ємельянова В.І.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» ОД-507

(назва виконавця послуг)

Комісія у складі: головного інженера Тіщенко В.П., заступника начальника з благоустрою Козлової Л.В., інженера з організації експлуатації та ремонту I категорії Костюченко Є.О., майстра техдільниці Ємельянова В.І.

з 13.09.2021р.

(дата початку огляду)

по 29.10.2021р.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Бережанська,18
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6109 кв. м, кількість квартир – 111 штук.

На прибудинковій території розміщуються 1 дитячий майданчик ,лави для відпочинку,урни

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 18 по вул. Бережанській комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	Частково потребують герметизації.	
5	Підлога	Потребує часткового ремонту.	
6	Покрівля	В задовільному стані	
7	Водостоки	Потребують прочищення (зовнішні)	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту	