

А К Т
загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Вишгородська,52

Вдовиченко Ж.О.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» ОД-507

(назва виконавця послуг)

Комісія у складі: головного інженера Тіщенко В.П., заступника начальника з благоустрою Козлової Л.В., інженера з організації експлуатації та ремонту I категорії Костюченко Є.О., майстра техдільниці Вдовиченко Ж.О.

з 13.09.2021р.

(дата початку огляду)

по 29.10.2021р.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Вишгородська,52
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 5835,00 кв. м, кількість квартир – 105 штук.

На прибудинковій території розміщуються 1 дитячий майданчик, урни, лави відпочинку

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 52 по вул. Вишгородській комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	Потребує часткового ремонту	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	Потребує часткового ремонту	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	Потребує ремонту, оголовки вентиляційних каналів потребують ремонту	
7	Водостоки	Потребує ремонту та доукомплектації	