

**А К Т**  
**загального огляду жилого будинку,**  
**розташованого за адресою: вул. Вишгородська,56/2**

Вдовиченко Ж.О.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» ОД-507

(назва виконавця послуг)

Комісія у складі: головного інженера Тіщенко В.П., заступника начальника з благоустрою Козлової Л.В., інженера з організації експлуатації та ремонту І категорії Костюченко Є.О., майстра техдільниці Вдовиченко Ж.О.

з 13.09.2021р.

(дата початку огляду)

по 29.10.2021р.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Вишгородська,56/2  
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 12393,70 кв. м, кількість квартир – 162 штук.

На прибудинковій території розміщуються 1 дитячий майданчик, лави відпочинку, урни

(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 56/2 по вул. Вишгородській комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ХВП, каналізації, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	Цоколь будинку потребує ремонту	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	В задовільному стані	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	Потребує капітального ремонту (жолоб), оголовки	
7	Водостоки	Потребують ремонту та доукомплектації	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту з І по ІІ під.	