



А К Т *2021*

**Загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вулиця Квітки Цісик , 28-В**

Ходос Н.І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-508
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчук С.А. , провідного інженера Терещенко В.М., майстра техдільниці №5 Ходос Н.І.

з 21.09.2021 по 21.09.2021
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: Вулиця Квітки Цісик , 28-В

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 234,8 кв. м, кількість квартир – 3 штуки.

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 28-В по вулиці Квітки Цісик комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, покрівлю, системи каналізації , системи ХВП, системи ЦО , електрообладнання та прилеглу територію.


При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані .	
2	Фасади	В задовільному стані .	
3	Стіни	В задовільному стані .	
4	Покрівля	В задовільному стані .	

5	Системи центрального опалення	В задовільному стані .	
6	Системи гарячого водопостачання	_____	
7	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані .	
8	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Провести сан обрізку дерев.	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вулиці Квітки Цісик, 28-В – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в осінньо – зимовий період 2021 – 2022р. р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-508  Шевчук С.А.

Члени комісії: провідний інженер  Терещенко В.М.

майстер техдільниці №5  Ходос Н.І.