



«Затверджую»
Начальник ОД-508
І.М.Паламарчук

А К Т № 017

Загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вулиця Квітки Цісик, 67

Ходос Н.І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»
ОД-508
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчук С.А., провідного інженера Терещенко В.М., майстра техдільниці №5 Ходос Н.І.

з 21.09.2021
(дата початку огляду)

по 21.09.2021
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: Вулиця Квітки Цісик, 67

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 97 кв. м, кількість квартир – 2 штуки.

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 67 по вулиці Квітки Цісик комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, покрівлю, системи ХВП, електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані .	
2	Фасади	В задовільному стані .	
3	Стіни	В задовільному стані .	
4	Покрівля	Потребує поточного ремонту.	
5	Системи центрального опалення	_____	

6	Системи гарячого водопостачання	_____	
7	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані	
8	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані .	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вулиці Квітки Цісик ,67 – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в осінньо - зимовий період 2021-2022р.р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)


Голова комісії:

Головний інженер ОД-508



Шевчук С.А.

Члени комісії: провідний інженер



Терещенко В.М.

майстер техдільниці №5



Ходос Н.І.