



«Затверджую»

Начальник ОД-508

І.М.Паламарчук

А К Т № 30

загального огляду жилого будинку,  
розташованого за адресою: вулиця Курортна, 15-Б

**Ходос Н.І.**  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»  
**ОД-508**  
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчук С.А., провідного інженера Терещенка В.М., майстра техдільниці №5 Ходос Н.І.

з 21.09.2021  
(дата початку огляду)

по 21.09.2021  
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: Вулиця Курортна, 15-Б

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 220 кв. м, кількість квартир – 3 штуки.

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 15-Б по вулиці Курортна комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, системи ХВП, каналізації, електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:


№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані .	
2	Фасади	В задовільному стані .	
3	Стіни	В задовільному стані .	
4	Покрівля	В задовільному стані .	
5	Системи центрального опалення	_____	

6	Системи гарячого водопостачання	_____	
7	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані .	
8	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Потребує обстеження дерев.	

**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку по вулиці Курортна, 15-Б – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в осінньо – зимовий період 2021-2022р.р.  
 (оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-508  Шевчук С.А.

Члени комісії: провідний інженер  Терещенко В.М.

майстер техдільниці №5  Ходос Н.І.