



А К Т № 3034

**загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вулиця Курортна, 22**

Ходос Н.І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»

ОД-508

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчук С.А., провідного інженера Терещенко В.М., майстра техдільниці №5 Ходос Н.І.

з 21.09.2021р
(дата початку огляду)

по 21.09.2021р
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: Вулиця Курортна, 22

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 251,3 кв. м, кількість квартир – 5 штук.

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 22 по вулиці Курортна комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, покрівлю, електрообладнання та прилеглу територію. При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані .	
2	Фасади	В задовільному стані .	
3	Стіни	В задовільному стані .	
4	Покрівля	Потребує капітального ремонту.	
5	Системи центрального опалення	_____	
6	Системи гарячого водопостачання	_____	

7	Системи холодного водопостачання і каналізації		
8	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані .	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вулиці Курортна,22 – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в осінньо – зимовий період 2021-2022р.р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-508  Шевчук С.А.

Члени комісії: провідний інженер  Терещенко В.М.

майстер техдільниці №5  Ходос Н.І.