



«Затверджую»
Начальник ОД-508
І.М.Паламарчук

А К Т № 3046

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вулиця Максименка Федора, 5-Б

Ходос Н.І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»

ОД-508

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчук С.А., провідного інженера Терещенко В.М., майстра техдільниці № 5 Ходос Н.І.

з 22.09.2017р.
(дата початку огляду)

по 22.09.2017р.
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: Вулиця Максименка Федора, 5-Б
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 220 кв. м, кількість квартир – 5 штук.

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 5-Б по вулиці Максименка Федора комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, покрівлю, системи ЦО, ХВП, каналізації, електрообладнання, та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані .	
2	Фасади	В задовільному стані .	
3	Стіни	В задовільному стані .	
4	Покрівля	В задовільному стані .	
5	Системи центрального опалення	В задовільному стані.	


6	Системи гарячого водопостачання	-----	
7	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані .	
8	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Потребується кронування та обстеження дерев.	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вулиці Максименка Федора 5Б, – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в осінньо - зимовий період 2021-2022р.р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-508  Шевчук С.А.

Члени комісії: провідний інженер  Терещенко В.М.

майстер техдільниці № 5  Ходос Н.І..