

А К Т
загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Петра Панча,9

Ємельянова В.І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» ОД-507
(назва виконавця послуг)

Комісія у складі: головного інженера Тіщенко В.П., заступника начальника з благоустрою Козлової Л.В., інженера з організації експлуатації та ремонту І категорії Костюченко Є.О., майстра техдільниці Ємельянова В.І.

з 13.09.2021р.
(дата початку огляду)

по 29.10.2021р.
(дата завершення огляду))

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Петра Панча, 9
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7604 кв. м, кількість квартир – 128 штук.

На прибудинковій території розміщуються спортивний майданчик, лави для відпочинку, урни для сміття

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 9 по вул. Петра Панча комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	Стики потребують часткової герметизації	
5	Підлога	Потребує часткового ремонту	
6	Покрівля	Потребує капітального ремонту	
7	Водостоки	Потребують часткового ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту	