

А К Т
загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Полярна,6Б

Смельянова В.І.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» ОД-507

(назва виконавця послуг)

Комісія у складі: головного інженера Тіщенко В.П., заступника начальника з благоустрою Козлової Л.В., інженера з організації експлуатації та ремонту I категорії Костюченко Є.О., майстра техдільниці Смельянова В.І.

з 13.09.2021р.

(дата початку огляду)

по 29.10.2021р.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Полярна,6Б

і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7189 кв. м, кількість квартир – 150.

На прибудинковій території розміщуються 1 майданчик для зайняття фізкультурною, майданчик дорослого відпочинку, дитячий майданчик лави для відпочинку, урни

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 6Б по вул. Полярній комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	Потребує обштукування плитки. Потребує ремонту (тріщина між 1 та 2 під.)	
3	Стіни	Потребують капітального ремонту.(виявлено тріщини на сходових клітинах в місцях загального користування.)	
4	Герметизовані стики	Потребують геметизації	
5	Підлога	В задовільному стані	