

**А К Т**  
**загального огляду жилого будинку,**  
**розташованого за адресою: вул. Полярна,8Г**

Ємельянова В.І.  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» ОД-507  
(назва виконавця послуг)

Комісія у складі: головного інженера Тіщенко В.П., заступника начальника з благоустрою Козлової Л.В., інженера з організації експлуатації та ремонту I категорії Костюченко Є.О., майстра техдільниці Ємельянова В.І.

з 13.09.2021р.  
(дата початку огляду)

по 29.10.2021р.  
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Полярна,8Г  
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7513 кв. м, кількість квартир – 128.

На прибудинковій території розміщуються 1 дитячий майданчик, 1 майданчик для дорослого відпочинку, майданчик для стоянок машин, лави відпочинку, урни  

---

(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 8Г по вул. Полярній комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	Потребують часткової герметизації	
5	Підлога	Потребує ремонту	
6	Покрівля	Потребує капітального ремонту	
7	Водостоки	Потребують прочищення (зовнішні)	