

**А К Т**  
**загального огляду житлового будинку,**  
**розташованого за адресою: вул. Північна, 52**

Мелікаєва З.М.  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з  
обслуговування житлового фонду  
Оболонського району м. Києва»  
ОД-505  
(назва виконавця послуг)

Комісія у складі: головного інженера ОД-505 Волошиної Н.М., інженера І-ї категорії Лаврентьєвої Т.І., майстра техдільниці Мелікаєвої З.М.

з 13.09.2021р.  
(дата початку огляду)

по 16.09.2021р.  
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою вул. Північна, 52  
і встановили :

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7780,4 кв. м, кількість квартир – 234 штук.

На прибудинковій території розміщується 1 дитячий майданчик та 1 спортивний майданчик.

(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду житлового будинку № 52 на вул. Північній комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі, спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

| № з/п | Найменування елемента (конструкції) будинку | Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку | Примітка |
|-------|---|--|----------|
| 1     | Фундаменти                                  | В задовільному стані                                       |          |
| 2     | Фасади                                      | Фасадна плитка потребує обстукування                       |          |
| 3     | Стіни                                       | В задовільному стані                                       |          |
| 4     | Герметизовані стики                         | В задовільному стані                                       |          |
| 5     | Підлога                                     | В задовільному стані                                       |          |
| 6     | Покрівля                                    | Потребує поточного ремонту                                 |          |
| 7     | Водостоки                                   | Потребують поточного ремонту                               |          |
| 8     | Сходові клітки, сходові марші               | Потребують капітального ремонту                            |          |