

# А К Т

загального огляду жилого будинку,  
розташованого за адресою: просп. Оболонський, 33-А

Чанин В.Н.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,  
**ОД-504**

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера  
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., інженера  
1-ї категорії Гуменюк А.В.,

з 26.10.21р.  
(дата початку огляду)

по 26.10.21р.  
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: просп. Оболонський,  
33А

і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8810,6 кв. м,  
кількість квартир – 144 штук.  
На прибудинковій території розміщуються

(перелік елементів благоустрою)

## 2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 33А по просп.  
Оболонському комісія перевірила стан несучих та огорожувальних  
конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна,  
двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі,  
спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	в задовільному стані	
2	Фасади	потребують ремонту	
3	Стіни	потребують ремонту	