

# А К Т

загального огляду жилого будинку,  
розташованого за адресою: пр. Оболонський, 37-а

Свободовський Н.А.  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,  
**ОД-504**

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера  
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., інженера  
1-ї категорії Гуменюк А.В.,

з 23.09.21р.  
(дата початку огляду)

по 23.09.21р.  
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: проспект  
Оболонський, 37а  
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 4907,20 кв. м,  
кількість квартир – 72 штук.

На прибудинковій території розміщуються

спортивний майданчик  
(перелік елементів благоустрою)

## 2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 37а по просп.  
Оболонський комісія перевірила стан несучих та огорожувальних  
конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна,  
двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі,  
спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	в задовільному стані	
2	Фасади	в задовільному стані	
3	Стіни	Потребують ремонту	