

А К Т
весняного огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Богатирська, 2

Томашевська Н.В.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

ОД-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: інженера Ікат. Подбельцевої С.Г., майстра техдільниці Томашевської Н.В., майстра техдільниці Наконечної Г.В.

31.05.2022

(дата початку огляду)

31.05.2022

(дата завершення огляду)

провели огляд жилого будинку за адресою: вул. Богатирська, 2
і встановили таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 23596,49 кв. м, кількість квартир – 430 штук.

Дитячий майданчик; спортивний майданчик

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 2 на вул. Богатирська комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизація стиків	В задовільному стані	

5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	В задовільному стані	
7	Водостоки	Потребують поточного ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Сходові клітини потребують капітального ремонту Поточний ремонт 2 та 6 під'їздів проведено у 2020 році до 2 поверху	
9	Балкони, лоджії, ганки (огородження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	Потребують поточного ремонту (заварено завантажувальні клапани 29.03.2020р.)	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	Потребують ремонту, вода в наявності	
12	Вікна	В задовільному стані (замінено 2017р.)	
13	Двері	Потребують заміни	
14	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту	
15	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує капітального ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі. 8під. капремонт - 2018р.	
18	Системи центрального опалення	Потребують поточного ремонту	
19	Системи гарячого водопостачання	Потребують поточного ремонту	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребують поточного ремонту	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані.	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	В задовільному стані (доукомплектовано у 2020р.)	


23	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	Потребує капітального ремонту	
----	--	----------------------------------	--

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку на вул. Богатирська, 2 – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняний період 2022року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії:

Інженер I категорії



Подбельцева С.Г.

Члени комісії:

Майстер техдільниці

Томашевська Н.В.

Майстер техдільниці

Наконечна Г.В.

Дата огляду 31.05.2022р.