

А К Т
загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: б/у Зої Гайдай, 2а

Майстро Н.В.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

ОД-504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера
Бородавко В.О., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., інженера 1-ї
категорії Гуменюк А.В.,

з 04.04.2022р

(дата початку огляду)

по 05.04.2022р

(дата завершення огляду)

проводила огляд жилого будинку за адресою:

Зої Гайдай, 2а

і встановила таке:

Судиль

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6097,90 кв. м,
кількість квартир – 55 штук.

На прибудинковій території розміщаються

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 2а по Веселівська
Зої Гайдай комісія перевірила стан несучих та огорожувальних
конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна,
двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі,
спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	<u>в гарячому стані</u>	
2	Фасади	<u>в гарячому стані</u>	
3	Стіни	<u>в гарячому стані</u>	

4	Герметизовані стики	Потребують ремонту
5	Підлога	В гарантії
6	Покрівля	В гарантії Заміна в 2016 р.
7	Водостоки	В гарантії
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують ремонту
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	Причепі балкони будинку потребують ремонту
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	Клапани сміттєпроводів замінені в 2020 р.
11	Сміттєзвірні камери (водопровід)	Потребують ремонту
11	Вікна	В гарантії Заміна вікон в 2018 р.
12	Двері	Потребують заміни в сміттєздірвах
13	Вхідні групи	В гарантії
14	Козирки вхідних груп	В гарантії
15	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує ремонту електроенергоблок
16	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Потребують в паспортизовані ремонти
17	Системи центрального опалення	Потребують ремонту

18	Системи гарячого водопостачання	<i>Вимірювання речовину</i>
19	Системи холодного водопостачання і каналізації	<i>Вимірювання речовину</i>
20	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	<i>Вимірює речовину а/покриття</i>
21	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	—

Висновки комісії: *Задовільна. На сучасному огляду
м/будинках по вул. Зої Гайдай, за встановлений
період до експлуатації "готовий"*

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-504



Бородавко В.О.

Члени комісії: заступник начальника ОД-504



Власенко Т.О.

інженер І-ї категорії ОД-504



Гуменюк А.В.

Дата огляду « 05 » 04 2022 р.

