

А К Т
весняного огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 2-Б

Наконечна Г.В.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

ОД-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: інженера I категорії
Подбельцевої С.Г. майстра техдільниці: Наконечної Г.В., майстра техдільниці
Томашевської Н.В.

19.05.2022

(дата початку огляду)

19.05.2022

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 2-Б
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 12635 кв. м, кількість квартир – 192 штуки.

На прибудинковій території розміщуються : - 1 дитячий майданчик та -1 спортивний майданчик.

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду житлового будинку № 2-Б на вул. Маршала Тимошенка комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий, спортивний майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	Потребують поточного ремонту (обстукування)	
3	Стіни	В задовільному стані	

4	Герметизація стиків	Потребують поточного ремонту	
5	Підлога	Потребує поточного ремонту на перших поверхах	
6	Покрівля	В задовільному технічному стані	
7	Водостоки	Потребують капітального ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	В задовільненому стані заварені (1,2п-13.04.2020р 3,4п-15.04.2020р)	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	В задовільному стані потребує відновлення водопроводу	
12	Вікна	Потребують заміни	
13	Двері	Потребують заміни	
14	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту	
15	Козирки вхідних груп	Потребують поточного ремонту	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує капітального ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	Потребують капітального ремонту	
19	Системи гарячого водопостачання	Потребують капітального ремонту	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребують капітального ремонту	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	Знаходиться в задовільному стані, потребують доукомплектації	

23	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	Потребує капітального ремонту	
----	--	-------------------------------	--

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку на вул. Маршала Тимошенка, 2-Б задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняний період 2022 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії:

Інженер I категорії

Члени комісії:

Майстер техдільниці

Майстер техдільниці



С.Г. Подбельцева Подбельцева С.Г.

Г.В. Наконечна Наконечна Г.В.

Н.В. Томашевська Томашевська Н.В.

Дата огляду 19.05.2022 р.