

А К Т

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Озерна, 10

Федорівський Н.Б.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера
Бородавко В.О., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., інженера 1-ї
категорії Гуменюк А.В.,

з 17.03.22р.
(дата початку огляду)

по 18.03.22р.
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Озерна, 10
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8702,48 кв. м,
кількість квартир – 144 штук.

На прибудинковій території розміщуються

дитячий майданчик
(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 10 по вулиці Озерній комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі, спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	<u>в задовільному стані</u>	
2	Фасади	<u>в задовільному стані</u>	
3	Стіни	<u>в задовільному стані</u>	

4	Герметизовані стики	Потребують ремонту	
5	Підлога	в задовільному стані	
6	Покрівля	в задовільному стані. Кан. ремонт в 2017р.	
7	Водостоки	Потребують ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	в задовільному стані	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	Клапани сміттепроводів заварені в 2017р.	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	Потребують ремонту	
11	Вікна	в задовільному стані Заміна вікон в 2017р.	
12	Двері	в задовільному стані	
13	Вхідні групи	Потребують ремонту	
14	Козирки вхідних груп	Потребують ремонту	
15	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	в задовільному стані	
16	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в належній режимі	
17	Системи центрального опалення	в задовільному стані Кан. ремонт 2017р.	

18	Системи гарячого водопостачання	в заробіткової суми Кан. ремонт в 2017р.	
19	Системи холодного водопостачання і каналізації	в заробіткової суми Кан. ремонт в 2017р.	
20	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	підприємству ремонту а/покриття.	
21	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	Д/м. в заробіткової суми завезення тісту	

Висновки комісії: Заробіткова. На момент огляду м/будинок по вул. Озерній, 10 до експлуатації в наступний період готовий

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-504

 Бородавко В.О.

Члени комісії: заступник начальника ОД-504

 Власенко Т.О.

інженер I-ї категорії ОД-504

 Гуменюк А.В.

Дата огляду « 18 » 03 2022 р.