

А К Т
весняного огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Оболонський, 15-Б

Наконечна Г.В.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

ОД-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: інженера I категорії
Подбельцевої С.Г. майстра техдільниці: Наконечної Г.В., майстра техдільниці
Томашевської Н.В.

17.05.2022

(дата початку огляду)

17.05.2022

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Оболонський, 15-Б
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 4516,00 кв. м, кількість квартир – 117 штук.

На прибудинковій території розміщуються :

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду житлового будинку № 15-Б на просп. Оболонському комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання та прилеглу територію

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	Потребують поточного ремонту (обстукування)	
3	Стіни	В задовільному стані	

4	Герметизація стиків	Потребують поточного ремонту	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	В задовільному технічному стані	
7	Водостоки	Потребують капітального ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Сходові клітини потребують капітального ремонту, поточний ремонт до 2.п проведено у 2020 р.	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані (кв.67 потребує поточного ремонту)	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	В задовільному стані (завантажувальні клапани заварені 19.03.2020)	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	В задовільному стані	
12	Вікна	Потребують заміни	
13	Двері	Потребують заміни	
14	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту	
15	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує капітального ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	Потребують капітального ремонту	
19	Системи гарячого водопостачання	Потребують капітального ремонту	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребують капітального ремонту	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	-	

23	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	-	
----	--	---	--

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку на просп. Оболонському, 15-Б – задовільний . Житловий будинок придатний до експлуатації в весняний період 2022 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії:

Інженер I категорії



Подбельцева С.Г.

Члени комісії:

Майстер техдільниці

Н. Телик Наконечна Г.В.

Майстер техдільниці

Г. Томашевська Томашевська Н.В.

Дата огляду 17.05.2022 р.

