

А К Т
загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: просп Оболонський, 37б

Запки Ф.Н.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера
Бородавко В.О., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., інженера 1-ї
категорії Гуменюк А.В.,

з 25.04.22р
(дата початку огляду)

по 26.04.22р
(дата завершення огляду)

проводила огляд жилого будинку за адресою: просп. Оболонський, 37б
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 13139,20 кв. м,
кількість квартир – 216 штук.
На прибудинковій території розміщаються

—
(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 346 по проспекту Оболонському комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі, спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	<u>В задовільноому стаді</u>	
2	Фасади	<u>В задовільноому стаді</u>	
3	Стіни	<u>В задовільноому стаді</u>	

4	Герметизовані стики	В задовільноому стані Реконструкція 2018р.
5	Підлога	В задовільноому стані
6	Покрівля	В задовільноому стані. Кап. реконструкція 2018р.
7	Водостоки	Вимірювання рівнотичності
8	Сходові клітки, сходові марші	Вимірювання рівнотичності
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільноому стані
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	Установлені сміттєпроводи закриті в заварені в 2010р.
11	Сміттєзвірні камери (водопровід)	Вимірювання рівнотичності
11	Вікна	В задовільноому стані Замінка вікон в 2017р
12	Двері	В задовільноому стані
13	Вхідні групи	Вимірювання рівнотичності
14	Козирки вхідних груп	Вимірювання рівнотичності
15	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	В задовільноому стані.
16	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Вимірювання в паспортному режимі
17	Системи центрального опалення	Вимірювання рівнотичності

18	Системи гарячого водопостачання	Вимірює речовину
19	Системи холодного водопостачання і каналізації	Вимірює речовину
20	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані
21	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	—

Висновки комісії: Задовільна. На місці виконання опишу
н/б будинок по просп. Оболонському, 37-б з б.
експлуатації і в виснаженні перебуває.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-504

Бородавко В.О.

Члени комісії: заступник начальника ОД-504

Власенко Т.О

інженер 1-ї категорії Од-504

Гуменюк А.В.

Дата огляду « 26 » 04 2022 р.