

А К Т
весняного огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Оболонський, 7-Г

Мундир Н.М.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: начальника ОД 503
Бутанец М.В., майстра техдільниці Мундир Н.М., майстра техдільниці
Томашевської Н.В.

03.05.2022р.
(дата початку огляду)

03.05.2022р.
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Оболонський, 7-Г
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 4499,9 кв. м, кількість
квартир – 117 штук.

На прибудинковій території розміщуються – дитячий майданчик

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду житлового будинку № 7-Г на просп.
Оболонському комісія перевірила стан несучих та огорожувальних
конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий
майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	Потребують поточного ремонту	

4	Герметизація стиків	-Потребують поточного ремонту	
5	Підлога	потребує поточного ремонту	
6	Покрівля	В задовільному технічному стані	
7	Водостоки	Потребують капітального ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Сходові клітини потребують капітального ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	Потребують поточного ремонту (24.03.2020-заварено)	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	В задовільному стані	
12	Вікна	Потребують заміни	
13	Двері	Потребують заміни	
14	Вхідні групи	Потребує поточного ремонту	
15	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Електрощитова потребує капітального ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	Потребують капітального ремонту	
19	Системи гарячого водопостачання	Потребують капітального ремонту	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребують капітального ремонту	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Потребує поточного ремонту	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	Потребує капітального ремонту та доукомплектування	
23	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	-	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по просп. Оболонському, 7-Г, дитячого майданчика – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняний період 2022 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії:

Начальник ОД 503



Бутанец М.В

Члени комісії:

Майстер техдільниці

A blue ink handwritten signature, likely belonging to H.M. Mundir.

Мундир Н.М.

Майстер техдільниці

A blue ink handwritten signature, likely belonging to N.V. Tomashivska.

Томашевська Н.В

Дата огляду 03.05.2022р.