

А К Т
весняного огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Оболонський, 9

Наконечна Г.В
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

ОД-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: начальника ОД 503
Бутанец М.В., майстра техдільниці Наконечної Г.В., майстра техдільниці
Томашевської Н.В.

13.05.2022

(дата початку огляду)

13.05.2022

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Оболонський, 9
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 25,9564 кв. м, кількість
квартир – 252 штуки.

На прибудинковій території розміщуються - 1 дитячий та - 1 спортивний
майданчики.

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду житлового будинку № 9 на просп. Оболонському
комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та
внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий, спортивний майданчики та
прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	

4	Герметизація стиків	Потребують поточного ремонту	
5	Підлога	Потребує поточного ремонту	
6	Покрівля	В задовільному технічному стані	
7	Водостоки	Потребують поточного ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту.Поточний ремонт до 2 п. проводився 2020р.	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	В задовільному стані (заварені завантажувальні клапани 02.04.2020р)	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	В задовільному стані,потребує відновлення водопроводу	
12	Вікна	Потребують поточного ремонту(склоблоки та вентиляційні металеві решітки)	
13	Двері	В задовільному стані	
14	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту	
15	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує капітального ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	Потребують капітального ремонту	
19	Системи гарячого водопостачання	Потребують капітального ремонту	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребують капітального ремонту	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	Знаходиться в задовільному стані,потребують доукомплектування	

23	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	Потребує капітального ремонту	
----	--	-------------------------------	--

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку на просп. Оболонському,9 - задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняний період -2022 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії:

Начальник ОД 503

Члени комісії:

Майстер техдільниці

Майстер техдільниці



Бутанец М.В

Наконечна Г.В.

Томашевська Н.В

Дата огляду 13.05.2022