

А К Т 77
**загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Автозаводська,97/5**

Вдовиченко Ж.О.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» ОД-507

(назва виконавця послуг)

Комісія у складі: головного інженера Тіщенко В.П., заступника начальника з благоустрою Козлової Л.В., майстра техдільниці Вдовиченко Ж.О.

з 13.04.2022р.

(дата початку огляду)

по 13.05.2022р.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Автозаводська,97/5
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 1947,00 кв. м, кількість квартир – 21 штук.

На прибудинковій території розміщуються лави відпочинку

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 97/5 по вул. Автозаводській комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ХВП, каналізації, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	Цоколь будинку потребує ремонту	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	В задовільному стані	
5	Підлога	Потребує ремонту 1 пов.2,3під.	
6	Покрівля	Потребує ремонту	
7	Водостоки	Потребують доукомплектації	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребує ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки	Балкони потребують ремонту	

	(огороження балконів і лоджій)		
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	Немає	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	Немає	
11	Вікна	В задовільному стані	
12	Двері	Потребують заміни дверей на горіще та підвалу	
13	Вхідні групи	Потребують ремонту	
14	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
15	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує заміни поверхові щити, електромережа потребує перетяжки	
16	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Немає	
17	Системи центрального опалення	Потребують ремонту	
18	Системи гарячого водопостачання	Немає	
19	Системи холодного водопостачання і каналізації	ХВП, каналізаційна мережі потребують ремонту	
17	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Асфальтне покриття потребує ремонту	
18	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	Немає	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку №97/5 по вул. Автозаводській – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2022 року

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)


Головний інженер ОД-507

Заступник начальника з благоустрою

Майстер техдільниці

 В. Тіщенко

 Л. Козлова

 Ж. Вдовиченко

Дата огляду « 23 » 05 2022р.

