

**А К Т**  
**загального огляду житлового будинку,**  
**розташованого за адресою: вул. Йорданська, 9-Ж**

**Корж Т.О.**

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

**ОД-501**

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: начальника Вангородської Я.П., інженера з організації експлуатації та ремонту 1-ої категорії Пазюри Ю.Г., майстра техдільниці Корж Т.О., заступник начальника з благоустрою Коваленко В.В.

з 07.09.2022р.

(дата початку огляду)

по 12.09.2022р.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Йорданська, 9-Ж  
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6296,6 кв. м  
кількість квартир – 76.

На прибудинковій території розміщено дитячий майданчик.

(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду житлового будинку № 9-Ж на вул. Йорданській, комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

| № з/п | Найменування елемента (конструкції) будинку | Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку | Примітка |
|-------|---|--|----------|
| 1     | Фундаменти                                  | В задовільному стані                                       |          |
| 2     | Фасади                                      | В задовільному стані                                       |          |
| 3     | Стіни                                       | В задовільному стані                                       |          |
| 4     | Герметизовані стики                         | Потребує поточного ремонту                                 |          |
| 5     | Підлога                                     | В задовільному стані                                       |          |
| 6     | Покрівля                                    | Потребує поточного ремонту                                 |          |
| 7     | Водостоки                                   | Потребують поточного ремонту                               |          |
| 8     | Сходові клітки, сходові марші               | Потребують капітального ремонту                            |          |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 9  | Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)     | В задовільному стані  |  |
| 10 | Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)                 | В задовільному стані  |  |
| 11 | Сміттєзбірні камери (водопровід)                          | В задовільному стані  |  |
| 11 | Вікна   | Потребують заміни   |  |
| 12 | Двері   | Потребують заміни та встановлення на сходових клітинах                                      |  |
| 13 | Вхідні групи  | Потребує поточного ремонту  |  |
| 14 | Козирки вхідних груп                                      | Потребує поточного ремонту  |  |
| 15 | Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)  | Потребує поточного ремонту  |  |
| 16 | Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)      | Потребують заміни   |  |
| 17 | Системи центрального опалення                             | Потребує капітального ремонту   |  |
| 18 | Системи гарячого водопостачання                           | Потребує капітального ремонту   |  |
| 19 | Системи холодного водопостачання і каналізації            | Потребує капітального ремонту   |  |
| 20 | Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття) | Асфальтове покриття (тротуар) потребує капітального ремонту                                 |  |
| 21 | Дитячий майданчик (обладнання дитячих майданчиків)        | В задовільному санітарно-технічному стані. Потребує доукомплектування сучасними елементами. |  |

**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку на вул. Йорданській, 9-Ж, та дитячого майданчика – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в осінньо – зимовий період 2022 -2023р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: начальник ОД-501  Вангородська Я.П.

Члени комісії: заступник начальника  Коваленко В.В.

інженер 1-ої категорії  Пазюра Ю.Г.

майстер техдільниці  Кольга О.І.

Дата огляду «12» вересня 2022р.