

А К Т

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Богатирська, 20
Лещенко Н.О.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

ОД-504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера
Бородавко В.О., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., інженера 1-ї
категорії Гуменюк А.В.,

з 29.09.22р.
(дата початку огляду)

по 29.09.22р.
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця
Богатирська, 20
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8818,75 кв. м,
кількість квартир – 144 штук.

На прибудинковій території розміщуються

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № _____ по _____
_____ комісія перевірила стан несучих та огорожувальних
конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна,
двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі,
спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти		
2	Фасади		

3	Стіни		
4	Герметизовані стики		
5	Підлога		
6	Покрівля		
7	Водостоки		
8	Сходові клітки, сходові марші		
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)		
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)		
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)		
12	Вікна		
13	Двері		
14	Вхідні групи		
15	Козирки вхідних груп		
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)		
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)		

18	Системи центрального опалення		
19	Системи гарячого водопостачання		
20	Системи холодного водопостачання і каналізації		
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)		
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)		

Висновки комісії: На шість загальною огляду
не/будинку по вул. Богатирській, 20 14.03.2022р
зруйнованою артилерійськими обстрілами.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-504  Бородавко В.О.

Члени комісії: заступник начальника ОД-504  Власенко Т.О.

інженер I-ї категорії ОД-504  Гуменюк А.В.



Дата огляду « 29 » 09 2022 р.