

А К Т 4589
**загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Вишгородська,48**

Крижанівська Т.Ю.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» ОД-507

(назва виконавця послуг)

Комісія у складі: головного інженера Шевчука С.А., інженера 1 категорії Тіщенко В.П., майстра техдільниці Крижанівської Т.Ю.

з 14.09.2022р.

(дата початку огляду)

по 15.09.2022р.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Вишгородська, 48
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 3144 кв. м, кількість квартир – 43 штук.

На прибудинковій території розміщуються лави відпочинку, урни.

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 48 по вул. Вишгородській комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ХВП, каналізації, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	Цоколь потребує ремонту	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	В задовільному стані	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	Потребує ремонту	
7	Водостоки	Потребують капітального ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують ремонту 1-3 під.	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	Балкони потребують ремонту	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	Немає	

